

Un parking extérieur pour plusieurs véhicules, dont un réservé aux personnes handicapées, est disponible à gauche des barrières d'accès au site, à proximité immédiate du bâtiment d'accueil (réception). Les membres du personnel sont sensibilisés à l'accueil des personnes à besoins spécifiques et parlent 4 langues (néerlandais, allemand, anglais et français).

Le camping de grande capacité (plus de 400 emplacements pour les campeurs) dispose de 2 mobil-homes adaptés, accessibles de plain-pied.

Points forts

- Stationnement : possibilité de garer son véhicule à proximité immédiate de la voie d'accès en pavés béton.
- Voie d'accès : un cheminement accessible à tous (largeur, revêtement, etc.) permet une liaison de plain-pied depuis la voirie interne privative du camping.
- Entrée du mobil-home adapté : une rampe en bois permet de relier la voie d'accès à la terrasse du mobil-home adapté et donc à la porte d'entrée. Celle-ci est suffisamment large (91 cm).
- Chambre parentale : une aire de rotation est présente dans la chambre. Un lit double, pouvant être aisément déplacé, permettent d'avoir une aire de transfert d'une largeur minimal de 140 cm, d'un côté du lit. La hauteur de celui-ci est réglable grâce à des pieds amovibles.
- Sanitaires : la salle de douche adaptée comporte une douche de plain-pied (et siège de douche amovible) avec barres d'appui, une toilette adaptée avec barres d'appui et un lavabo.
- Cuisine : présence d'une cuisine adaptée avec des dégagements sous l'évier et la taque de cuisson.
- Terrasse : le mobil-home dispose d'un espace extérieur en contact direct avec les espaces de vie (cuisine et coin repas).

Points d'attention

- Stationnement : absence de signalétique horizontale (délimitation au sol) et verticale (panneau universel d'accessibilité) de l'emplacement réservé et revêtement de sol inadapté (pelouse).
- Entrée du mobil-home adapté : la rampe en bois est légèrement trop forte (8,5%) et présence d'un obstacle (ressaut de 1,5 cm non-biseauté) au droit de la porte dû à la présence d'une traverse inférieure du châssis. Le verrou est difficilement préhensible.
- Chambre parentale : la porte n'est pas suffisamment large (80 cm) et la poignée difficilement manipulable, côté de la cuisine, dû à la présence du radiateur.
- Chambre enfant : la porte n'est pas suffisamment large (80 cm) et absence d'une aire de rotation dans la pièce.
- Sanitaires : la porte n'est pas suffisamment large (78,5 cm) et la poignée est difficilement accessible car trop proche du mur. De plus, une rampe a été aménagée dans la salle de douche pour compenser la différence de niveau avec l'espace de vie, mais elle est trop forte

(25,5% sur 15 cm). La douche ainsi que le WC sont équipés d'une seule barre d'appui côté mur (absence de barres d'appui amovibles).

- Cuisine : le dégagement sous le plan de travail est légèrement trop bas (72 cm).
- Coin repas : pas d'aménagement particulier.