

En général

Points forts

- Personnel : Une personne de référence est présente pour accueillir et accompagner les personnes à besoins spécifiques.

Points d'attention

- Eclairage : L'éclairage n'est pas suffisant
- Signalétique : Le lieu est complexe et il est difficile d'en comprendre l'organisation, il n'y a pas de plan adapté des lieux

Points forts

- Stationnement : Il y a au moins 1 emplacement de parking réservé à moins de 100 mètres de l'entrée, les emplacements de parking réservés sont suffisamment grands et horizontaux
- Voie d'accès depuis le parking : Toutes les zones de passage sont assez larges, le sol est régulier et sans obstacles, il y a des sièges le long du cheminement
- Entrée : Le personnel voit les personnes qui arrivent et peut apporter son aide
- Accueil : L'accueil est facile à trouver et proche de l'entrée, des sièges sont disponibles à proximité de l'accueil
- Circulation horizontale : Il n'y a pas de marche à franchir, la largeur des couloirs est suffisante, il y a des sièges le long du cheminement
- Circulation verticale : Un ascenseur suffisamment grand dessert l'ensemble des étages accessibles au public
- Porte : La largeur de passage des portes est d'au moins 85 cm
- Chambre : Il y a une chambre adaptée suffisamment grande et son agencement est confortable, la chambre adaptée dispose d'une salle de douche privative avec un WC adapté
- Salle de douche : La douche adaptée est équipée d'un siège, la douche est de plain-pied, il y a un WC adapté et son utilisation est facile
- Salle de restauration : La largeur des circulations est suffisante, le personnel est disponible pour aider les personnes à s'installer à table, choisir, se servir, payer...
- Sanitaire adapté : Le WC adapté est facile à trouver

Points d'attention

- Entrée : La porte d'entrée est une porte tournante
- Salle de douche : La salle de douche n'est pas bien équipée
- Sanitaire adapté : Un WC adapté est présent mais son utilisation est difficile