

POINTS FORTS

Stationnement

- Il y a au moins 1 emplacement de parking réservé à moins de 100 mètres de l'entrée.

Voie d'accès depuis la rue

- La plupart des zones de passage sont assez larges.

Entrée

- Le bâtiment est facilement identifiable.
- L'ouverture de la porte est automatique.

Accueil

- L'espace libre devant le guichet est suffisamment grand.
- Le guichet est à bonne hauteur.

Circulation horizontale

- Il n'y a pas de marche à franchir.
- Le sol est régulier et sans obstacle.
- La largeur des couloirs est suffisante.
- La largeur de passage de la porte est d'au moins 85 cm.
- Les portes sont facilement franchissables en autonomie.
- Toutes les rampes sont faciles à franchir.

Circulation verticale

- Un ascenseur suffisamment grand dessert l'ensemble des étages accessibles au public.

Sanitaire adapté

- Le WC adapté est facile à trouver.
- Il y a un lavabo accessible dans le WC adapté.

POINTS D'ATTENTION

Stationnement

- Les emplacements de parking réservés sont en pente.

Voie d'accès depuis la rue

- Il y a plusieurs marches à franchir.
- La voie d'accès présente un dévers important.

Entrée

- Il y a plusieurs entrées et elles ne sont pas toutes accessibles.
- Le personnel ne voit pas les personnes qui arrivent.

Sanitaire adapté

- Un WC adapté est présent mais son utilisation est difficile.