

POINTS FORTS

Stationnement

- Il y a au moins 1 emplacement de parking réservé à moins de 100 mètres de l'entrée.
- Les emplacements de parking réservés sont suffisamment grands et horizontaux.

Entrée

- Le bâtiment est facilement identifiable.
- L'entrée principale n'est pas accessible, mais il y a une entrée alternative clairement indiquée.

Personnel

- Il y a du personnel pour orienter et guider.

Signalétique

- Un plan des lieux est distribué à l'accueil.

POINTS D'ATTENTION

Circulation horizontale

- Il y a plusieurs marches à franchir.
- Le sol est difficilement praticable par endroit.
- Quelques zones de passage sont trop étroites.
- Il y a au moins une rampe trop pentue.
- La signalétique n'est pas adaptée et ne permet pas de s'orienter facilement.

Sanitaire adapté

- Un WC adapté est présent mais son accès est difficile.
- L'espace autour de la cuvette du WC est trop petit.
- La largeur de passage de la porte est inférieure à 80 cm.