

En général

Points forts

- Personnel : Une personne de référence est présente pour accueillir et accompagner les personnes à besoins spécifiques.
- Eclairage : L'éclairage est suffisant
- Signalétique : La structure du lieu est simple et permet de se repérer et de s'orienter facilement, un plan des lieux est distribué à l'accueil

Points forts

- Voie d'accès depuis le parking : Toutes les zones de passage sont assez larges, il y a des sièges le long du cheminement
- Porte : La largeur de passage des portes est d'au moins 85 cm
- Accueil : L'accueil est facile à trouver et proche de l'entrée, des sièges sont disponibles à proximité de l'accueil
- Circulation horizontale : La largeur des chemins est suffisante, il y a des sièges le long du cheminement
- Sanitaire adapté : Le WC adapté est facile à trouver

Points d'attention

- Stationnement : Il n'y a pas d'emplacements de parking réservés
- Voie d'accès depuis le parking : Le sol est difficilement praticable par endroit
- Circulation horizontale : Le sol est difficilement praticable par endroit
- Rampe : Il y a au moins une rampe difficile à franchir
- Sanitaire adapté : Un WC adapté est présent mais son utilisation est difficile