

Algemeen

Sterke punten

Personeel: Een aangewezen persoon is beschikbaar om de personen met speciale behoeften tegemoet te komen.

Deur: De deuren zijn gemakkelijk te openen zonder hulp.

Verlichting: Permanente en goede verlichting. Er zijn gordijnen en of rolluiken voorzien om zich te beschermen tegen de zon.

Bewegwijzering: Het is gemakkelijk zich te oriënteren daar de structuur van de site eenvoudig is.

Gebiedsanalyse: De tuin is niet gecontroleerd.

Sterke punten

Parkeren: Het is mogelijk om één persoon af te zetten dicht bij de ingang.

Toegang vanaf de parking: Alle doorgangszones zijn vrij breed, de grond is hard en vrij regelmatig zonder hindernissen.

Ingang: De hoofdingang is toegankelijk zonder trappen.

Horizontale circulatie: De doorgang is gestructureerd en eenvoudig zonder hindernissen, de gangen zijn breed en de vloer regelmatig zonder obstakels.

Verticale circulatie: De lift kan men volledig autonoom gebruiken.

Deur: De deuren zijn minimaal 85cm breed.

Kamer: Er is één grote kamer volledig aangepast en comfortabel ingericht.

Douchekamer: De aangepaste douche is voorzien van een stoel en op niveau van de begane grond. De toegang tot de wastafel is mogelijk en het gebruik ervan is eenvoudig. Het aangepaste toilet bevindt zich buiten de doucheruimte.

Aangepast sanitair: Een aangepast toilet is beschikbaar, goed aangeduid en eenvoudig.

Keuken: Het ruime werkblad heeft een open ruimte onder de wastafel. Onder de kookzone is er ook voldoende plaats voorzien.